

12. März 2022

Medienbulletin 2/2022

Wasserrohrleitungsbruch Olten an der Kreuzung Froh- burgstrasse Amthauquai

Am Freitag (11.3.) um 22.05 Uhr ereignete sich ein Wasserrohrleitungsbruch an der Frohburgstrasse in der Nähe der Kreuzung Amtshausquai. Durch den Druck und die Wassermassen wurde der Koffer des gepflästerten Gehwegs auf die die Frohburgstrasse gespült. Die Polizei musste die Kreuzung kurzzeitig sperren. Die Trinkwasserleitungen wurden gemeinsam durch die Aare Energie AG (a.en) und die Feuerwehr in einem grosszügigen Bereich abgeschiebert. So konnte der Wasseraustritt gestoppt werden; das ausgetretene Wasser floss ab und der Schacht zum Abstellen wurde zugänglich. Danach konnten die nichtbetroffenen Abschnitte der Trinkwasserversorgung bereits wieder in Betrieb genommen. Die Reparaturarbeiten wurden sofort eingeleitet. Ab 7.30 Uhr samstags konnten die letzten drei betroffenen Liegenschaften an der Frohburgstrasse wieder mit Wasser versorgt werden.

Die a.en bittet für entstandene Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Kontakt:

Silvio Bondt

Leiter Technik und Netze Gas Wasser Wärme

062 205 56 30

Silvio.bondt@aen.ch